

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
WARIANT A -K1A PPS-6 220VDC 14 + 13 K1A /1.1 2 3 5 6 8 9 1 4 7 10 11 12 2 — 3 /1.2 5 — 6 /1.2 8 — 9 /1.2 1 — 4 /1.3 7 — 10 /1.3 11 — 12 /1.3					WARIANT E -K1E PPS-6 220VDC 14 + 13 K1E /1.6 2 3 5 6 8 9 1 4 7 10 11 12 2 — 3 /1.7 5 — 6 /1.7 8 — 9 /1.7 1 — 4 /1.8 7 — 10 /1.8 11 — 12 /1.8					
WARIANT C -K1C PPS-6 220VDC 13 + 14 K1C /1.1 3 2 6 5 9 8 4 1 10 7 12 11 2 — 3 /1.2 5 — 6 /1.2 8 — 9 /1.2 1 — 4 /1.3 7 — 10 /1.3 11 — 12 /1.3					WARIANT G -K1G PPS-6 220VDC 13 + 14 K1G /1.6 3 2 6 5 9 8 4 1 10 7 12 11 2 — 3 /1.7 5 — 6 /1.7 8 — 9 /1.7 1 — 4 /1.8 7 — 10 /1.8 11 — 12 /1.8					
				Przekaznik pośredniczący szybki. Warianty A, C, E, G		= Energotest 1 + PPS-6				
						IEC_tpl001		Arkusz 1		
								Strona		

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
WARIANT B					WARIANT F				
-K1B PPS-6 220VDC 14 13 + - 2 - 3 /2.3 5 - 6 /2.3 8 - 9 /2.3 1 - 4 /2.3 7 - 10 /2.3 11 - 12 /2.3					K1B /2.1 2 - 3 5 - 6 8 - 9 1 - 4 7 - 10 11 - 12				
-K1D PPS-6 220VDC 13 14 - + 2 - 3 /2.3 5 - 6 /2.3 8 - 9 /2.3 1 - 4 /2.3 7 - 10 /2.3 11 - 12 /2.3					K1D /2.1 3 - 2 6 - 5 9 - 8 4 - 1 10 - 7 12 - 11				
-K1H PPS-6 220VDC 13 14 - + 2 - 3 /2.8 5 - 6 /2.8 8 - 9 /2.8 1 - 4 /2.8 7 - 10 /2.8 11 - 12 /2.8					K1H /2.6 3 - 2 6 - 5 9 - 8 4 - 1 10 - 7 12 - 11				
Przekaznik pośredniczący szybki. Warianty B, D, F, H					= Energotest 1 + PPS-6				
					IEC_tpI001		Arkusz Strona		2